174

DJN	"TOOLBOX TALK"	JVP Joint Venture Panama Inc

Subject: *Tema*	SEGURIDAD & AMBIENTE	**Date:** *Date*	2013.02.28	**Duration:** *Duración*	10'
Trainer: *Instructor*	DIOGO BOTAS / TIM VANNGRONSVELD JOSETTE AGUILAR / BELEN CASTILLO / EVELIN (SNC LAVALIN)			**Signature:** *Firma*	[signature]

Brief description / Breve descripción

SEGURIDAD:

La señalización debe estar e ser mantenida en su lugar, si por alguna razon la encuentra fuera, FAVOR volver a colocarla.

No deje señales fuera de su lugar porque las mismas son IMPORTANTES PARA TODOS!!!

En caso de daño o de equipo paralizado (pare de emergencia) informe SEMPRE su Supervisor / Superintendente e Seguridad e coloque los CONOS PARA SINALIZAR SU EQUIPO PARALIZADO.

Respecte las reglas e áreas de estacionamiento definidas.

- Evite SIEMPRE las áreas inclinadas y use una cuña se necesario;
- Mantenga **2 metros** de distancia lateral a otro vehiculo;
- Mantenga **5 metros** de distancia frontal a otro vehiculo;
- Se debe mantener un espacio libre para el abastecimiento.

AMBIENTE:

Actividades del Dia,

Protocolo de resgate de Fauna e Flora (En "parceria" com SNC LAVALIN)

Manejo de desechos

Distributed documentation / *Documentación distribuida:*

...

Attendance list / *Lista de Asistentes:*

	Name / *Nombre*	Passport Number / *Cédula*	Function / *Categoria Profesional*	Company / *Empresa*	Signature / *Firma*
1.	MANUEL M SALINAS G	5-700-1819	MOTOSIERRISTA	DECASA	MANUEL M SALINAS G
2.	Higinio Bonilla	1-739-388	A.G	DECOSA	[signature]
3.	Melvin Rayo	1 714 1019	motosierrista	Decasa	Melvin RAYO
4.	Abdiel Bonilla	8-239-2710	OP	JDN	[signature]
5.	[illegible]	4-702-1858	OP	JDN	[signature]
6.	Roberto [illegible]	4-262-509	OP	JDN	[signature]
7.	Pedro Dominguez	8-289-127	OP	Orica	[signature]
8.	José Canto	6-721-2438	A	Orica	[signature]
9.	Robert Herz	5646 105	Env. Sup. Port	JVP	[signature]
10.	[illegible]	M70S 8487	[illegible]	JVP	[signature]
11.	Michael Wockner	E3091510	CM	JVP	[signature]
12.	Fernando [illegible]	4-740-1126	TOPOGRAFIA	JDN	Fernando [illegible]
13.	CARLOS GARCIA	8-493-769	PERFORADO	ORICA	Carlos V. Garcia
14.	Bolivar Rincon	3-101-[illegible]	Mecanico	JDN	[signature]
15.	VAN HELLEMONDT, RICK	NM192-L4H7	DCM	JDN	[signature]
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Observations / *Observaciones:*

Verified by / *Verificado por:*	[signature]	**Approved by /** *Aprobado por:*	

DJN	"TOOLBOX TALK"	JVP Joint Venture Panama Inc

Subject: *Tema*	SEGURIDAD & AMBIENTE	**Date:** Date	2013.02.28	**Duration:** *Duración*	10'
Trainer: *Instructor*	DIOGO BOTAS / TIM VANNGRONSVELD JOSETTE AGUILAR / BELEN CASTILLO / EVELIN (SNC LAVALIN)			**Signature:** *Firma*	[signature]

Brief description / Breve descripción

SEGURIDAD:

La señalización debe estar e ser mantenida en su lugar, si por alguna razon la encuentra fuera, FAVOR volver a colocarla.

No deje señales fuera de su lugar porque las mismas son IMPORTANTES PARA TODOS!!!

En caso de daño o de equipo paralizado (pare de emergencia) informe SEMPRE su Supervisor / Superintendente e Seguridad e coloque los CONOS PARA SINALIZAR SU EQUIPO PARALIZADO.

Respecte las reglas e áreas de estacionamiento definidas.

- Evite SIEMPRE las áreas inclinadas y use una cuña se necesario;
- Mantenga **2 metros** de distancia lateral a otro vehiculo;
- Mantenga **5 metros** de distancia frontal a otro vehiculo;
- Se debe mantener un espacio libre para el abastecimiento.

AMBIENTE:

Actividades del Dia,

Protocolo de resgate de Fauna e Flora (En "parceria" com SNC LAVALIN)

Manejo de desechos

Distributed documentation / *Documentación distribuida:*

Attendance list / *Lista de Asistentes:*

	Name / *Nombre*	Passport Number / *Cédula*	Function / *Categoria Profesional*	Company / *Empresa*	Signature / *Firma*
1.	Gregorio Quintero	1-726-1372	machetero	Decasa	Gregorio Quintero
2.	Ricardo Sanjo	1-757-597	motosierrista	"	Ricardo Sanjo
3.	Dionisio Quintero	1-722-2143	ayudante	Decasa	Dionisio Quintero
4.	Celidio Degracia C.	9-727-898	Capataz	Decasa	[signature]
5.	Rogelio Jimenez	1-742-978	machetero	Decasa	[signature]
6.	Luis Santamaria	5-702-21-25	motosierra	DECASA	[signature]
7.	Gregorio Moreno S.	6-705-999	Motosierrista	Decasa	[signature]
8.	marcelino Baker	1-719-836	Machetero	DCS	marcelino Baker
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Observations / *Observaciones:*

Verified by / *Verificado por:*	[signature] VAT	**Approved by /** *Aprobado por:*	

DJN

"TOOLBOX TALK"

JVP
Joint Venture Panama Inc

Subject: *Tema*	SEGURIDAD & AMBIENTE	**Date:** *Date*	2013.02.28	**Duration:** *Duración*	10'
Trainer: *Instructor*	DIOGO BOTAS / TIM VANNGRONSVELD JOSETTE AGUILAR / BELEN CASTILLO / EVELIN (SNC LAVALIN)			**Signature:** *Firma*	[signature]

Brief description / Breve descripción

SEGURIDAD:

La señalización debe estar e ser mantenida en su lugar, si por alguna razon la encuentra fuera, FAVOR volver a colocarla.

No deje señales fuera de su lugar porque las mismas son IMPORTANTES PARA TODOS!!!

En caso de daño o de equipo paralizado (pare de emergencia) informe SEMPRE su Supervisor / Superintendente e Seguridad e coloque los CONOS PARA SINALIZAR SU EQUIPO PARALIZADO.

Respecte las reglas e áreas de estacionamiento definidas.

- Evite SIEMPRE las áreas inclinadas y use una cuña se necesario;
- Mantenga **2 metros** de distancia lateral a otro vehiculo;
- Mantenga **5 metros** de distancia frontal a otro vehiculo;
- Se debe mantener un espacio libre para el abastecimiento.

AMBIENTE:

Actividades del Dia,

Protocolo de resgate de Fauna e Flora (En "parceria" com SNC LAVALIN)

Manejo de desechos

Distributed documentation / *Documentación distribuida:*

--

Attendance list / *Lista de Asistentes:*

	Name / *Nombre*	Passport Number / *Cédula*	Function / *Categoria Profesional*	Company / *Empresa*	Signature / *Firma*
1.	Vicente Chavez	3-7-07/96	[illegible]	JDN	[signature]
2.	Jaime Antunez	7-109-671	mecanico	JDN	JMA
3.	Max Ariel Morale	9-722-621	A-6	Decasa	[signature]
4.	[illegible]	8-22-[illegible]	Topo	JDN	[signature]
5.	Felix Medina	8-700-786	Cadenero	JDN	Felix A. Medina
6.	Luis E. Perez	8-242-515	✓	JDN	[signature]
7.	Joel Cedeño	8-747-99	Capataz	J.D.N	Joel A. Cedeño V.
8.	Ricardo Sánchez	2-79-1172	A x TP	J-DN	[signature]
9.	Martin Bravo	8-332-4	CAPATAZ	JDN	Martin B.
10.	José L. Ortega. S.	9-703 637	Operador	JDN	J. Ortega S.
11.	Mario Acevedo	4-745-120	AYUDANTE	J.D.N.	[signature]
12.	Belen Castillo	8-827-1453	Ambiente	JDN	[signature]
13.	Colin Andreasen	14677889	CM	JDN	[signature]
14.	Josette Aguilar	2-722-43	Environment	JDN	Josette Aguilar
15.	Elizabeth Olivero	3-[illegible]-20	Operadora	JDN	[signature]
16.	VICTOR DE VERO	EB7005955	ENG/REPORT	JDN	[signature]
17.					
18.					
19.					
20.					

Observations / *Observaciones:*

Verified by / *Verificado por:*	[signature]	**Approved by** / *Aprobado por:*	

DJN

"TOOLBOX TALK"

JVP Joint Venture Panama Inc

Subject: *Tema*	SEGURIDAD & AMBIENTE	**Date:** Date	2013.02.28	**Duration:** *Duración*	10'
Trainer: *Instructor*	DIOGO BOTAS / TIM VANNGRONSVELD JOSETTE AGUILAR / BELEN CASTILLO / EVELIN (SNC LAVALIN)			**Signature:** *Firma*	[signature]

Brief description / Breve descripción

SEGURIDAD:

La señalización debe estar e ser mantenida en su lugar, si por alguna razon la encuentra fuera, FAVOR volver a colocarla.

No deje señales fuera de su lugar porque las mismas son IMPORTANTES PARA TODOS!!!

En caso de daño o de equipo paralizado (pare de emergencia) informe SEMPRE su Supervisor / Superintendente e Seguridad e coloque los CONOS PARA SINALIZAR SU EQUIPO PARALIZADO.

Respecte las reglas e áreas de estacionamiento definidas.

- Evite SIEMPRE las áreas inclinadas y use una cuña se necesario;
- Mantenga **2 metros** de distancia lateral a otro vehiculo;
- Mantenga **5 metros** de distancia frontal a otro vehiculo;
- Se debe mantener un espacio libre para el abastecimiento.

AMBIENTE:

Actividades del Dia,

Protocolo de resgate de Fauna e Flora (En "parceria" com SNC LAVALIN)

Manejo de desechos

Distributed documentation / *Documentación distribuida:*

--

Attendance list / *Lista de Asistentes:*

	Name / *Nombre*	Passport Number / *Cédula*	Function / *Categoria Profesional*	Company / *Empresa*	Signature / *Firma*
1.	[illegible]	3-123-681	OP	DJN	[illegible]
2.	[illegible]	2-709-1265	motosierrista	DJN	[illegible]
3.	[illegible]	8-724-456	AS	DJN	[illegible]
4.	[illegible]	7-93-2619	Capataz	DJN	[illegible]
5.	[illegible]	3-722-1508	[illegible]	DJN	[illegible]
6.	Evelyn Castillo	8-717-7066	Biologa	SNC Lavalin	[illegible]
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Observations / *Observaciones:*

Verified by / *Verificado por:*	[signature] VAT	**Approved by /** *Aprobado por:*	



FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS DIARIAS







FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS DIARIAS







FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS DIARIAS








FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS DIARIAS





Minera Panamá

Lista de Asistencia

Fecha (DD/MM/AA): 20-2-13	Compañía: PDI
Lugar/Ubicación: proyecto	Proyecto: Cobre Panamá
Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)	Duración: 6:40am 6:45 am
a) Informativa ( ) b) Coordinación ( )	Tema(s) tratado(s): Rescate de flora y fauna
c) Capacitación (x) — Entrenador (Nombre): Catalina Araúz — Firma: [firma]	
d) Otro:__________ ( )	

#	Apellido, Nombre	Compañía	Cargo	Firma
1.	Lorenzo Carlos	PDI	AG	Carlos A Lorenzo
2.	Pablo Bonilla	PDI	AG	Pablo Bonilla
3.	Francisco Molina	PDI	MG	[firma]
4.	Catalina Fuentes	PDI	AG	Catalina Fuentes
5.	Evan Mendoza	PDI	CP	Evan Mendoza
6.	Lopez Hector	PDI	AG	Hector Lopez
7.	Jacobo Rodriguez	PDI.	AG	Jacobo Rodriguez
8.	Raúl Morales Morales	PdI	AG	Raúl Morales
9.	Federico Sánchez	PDI	AG	Federico Sánchez
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Verificado/Aprobado por (Nombre): Firma: